



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA

Acción Social “Unidad-Es Tlalpan 2018” Lineamientos Generales de Operación Publicados el 19 de Febrero del 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

...Los resultados se darán a conocer a través de la página oficial de la Delegación Tlalpan (www.tlalpan.gob.mx) y mediante la asamblea general que para tal efecto celebren los interesados y, será durante el mes de marzo que se den a conocer los resolutivos.

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
01	Unidad Habitacional Hueytlalpan.	Camino Antiguo a Cuernavaca No. 265, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Tlalpan CDMX.	Sustitución e instalación de motobombas.
02	Unidad Habitacional Zapote II.	Callejón Zapote No. 139, Col. Isidro Fabela, C.P. 14030, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas (proyecto de continuidad por densidad).
03	Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio.	Callejón Zapote No. 178, Col. Isidro Fabela, C.P. 14030, Tlalpan CDMX.	Pintura en áreas comunes (cubos) y mantenimiento y sustitución de red pluvial.
04	Unidad Habitacional Sor Juana Inés de la Cruz.	Calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 140, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Pintura en áreas comunes (barda perimetral y fachada).
05	Conjunto Habitacional Prolongación Canal de Miramontes 348	Prolongación Canal de Miramontes No. 348, Col. Ex Hacienda San Juan, C.P. 14380, Tlalpan CDMX.	Sistema de alumbrado interno.
06	Unidad Habitacional Belisario Domínguez II.	Calle Abel Quezada No. 37, Col. Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de acceso principal y vías primarias e instalación de luminarias.
07	Conjunto Habitacional Florales 46.	Calle Florales No. 46, Col. Rinconada Coapa C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de barda perimetral y de la cuneta de aguas pluviales.
08	Unidad Habitacional Club de Golf, A.C.	Camino Viejo a San Pedro No. 167, Col. Chimalcoyotl, C.P. 14630, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas (proyecto de continuidad por densidad).



No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
09	Condominio Real del Sur.	Calz. De Las Brujas No. 192, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14308, Tlalpan CDMX.	Sistema de alumbrado interno.
10	Unidad Habitacional Zapote I.	Calle Zapote No. 155 Bis., Col. Rómulo Sánchez Mireles, C.P. 14038, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachadas (proyecto de continuidad por densidad).
11	Condominio Vertical Cacahuatales 54.	Calle Cacahuatales No. 54, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Sistema de alumbrado interno y perimetral (sustitución de 57 interruptores de luz general y un interruptor de áreas comunes).
12	Edificio Cañaverales 35	Calle Cañaverales No. 35, Col. Magisterial Coapa, C.P. 14360, Tlalpan CDMX.	Cambio de 8 tinacos de asbesto a tinacos de polietileno (Rotoplas).
13	Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 1	Calle Silos No. 52, Explanada Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 1, Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Pintura de fachadas y áreas comunes en cubos de escalera (Proyecto de continuidad por densidad).
14	Conjunto Habitacional Tres Fuentes 282.	Calz. De Las Brujas No. 282, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX	Sustitución e instalación de motobombas.
15	Condominio Sauzales 43.	Av. Sauzales No. 43, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX	Mantenimiento y reparación de acceso principal (50 m ²).
16	Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 7.	Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachadas (áreas comunes).
17	Unidad Habitacional Cebadales 50.	Calle Cebadales No. 50, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de acceso principal (incluye portón).
18	Conjunto Habitacional Estrella del Sur I	Calle Cafetales No. 207, Colonia Ex Hacienda Coapa, C.P. 14360, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de barda perimetral (demolición y construcción de 15 m).

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
19	Condominio Aljibe	Calle Aljibe No. 114, Colonia Santa Úrsula Xitla, C.P.14420, Tlalpan CDMX.	Colocación de malla ciclónica (barda perimetral)
20	Condominio Once Mártires 91.	Calle Once Mártires No. 91, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachada, reparación y mantenimiento de instalaciones de caseta de vigilancia.
21	Condominio Acueducto 62.	Calz. Acueducto No. 62, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan CDMX.	Instalación de malla ciclónica y concertina (barda perimetral).
22	Condominio Hacienda de Pasteje 31.	Calle Hacienda De Pasteje No. 31 Col. Floresta Coyoacán, C.P. 14310, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachada y remozamiento.
23	Unidad Habitacional Lotería Nacional.	Calz. De Los Tenorios No. 230, Col. Rinconada Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de una azotea.
24	Unidad Habitacional Tres Fuentes 123.	Calz. De Los Tenorios No.123, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de acceso principal (portón) y construcción de depósito de basura.
25	Condominio Tlalpan Perisur.	Calz. De Tlalpan No. 4456, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Tlalpan CDMX.	Reparación y mantenimiento de estacionamiento (loza de entre sótano planta baja).
26	Unidad Habitacional Cacahuatales 12.	Calle Cacahuatales No. 12, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y sustitución de sistema de alumbrado interno y perimetral.
27	Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 4.	Av. Tamaulipas S/N, Entre Reynosa Y La Palma, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14410. Tlalpan CDMX.	Pintura en fachadas y áreas comunes (parte posterior).

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
28	Conjunto Habitacional San Felipe 34.	Calle Cerrada San Felipe No. 34, Col. Miguel Hidalgo 1ra Sección, C.P. 14260. Tlalpan CDMX.	Sustitución de un tinaco de asbesto y reparación de acceso principal.
29	Conjunto Habitacional Plaza de la Constitución 8.	Calle Plaza De La Constitución No. 8, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan CDMX.	Reparación de muros (cubo de escaleras acceso a azotea).
30	Conjunto Habitacional Cuitláhuac 177.	Calle Cuitláhuac No. 177, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de acceso principal y vías primarias (sustitución y reacomodo de adoquín).
31	Conjunto Habitacional Rinconada las Torres.	Av. De Las Torres No. 20, Col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas.
32	Condoplaza El Convento.	Calle Convento No. 34 Col. Santa Úrsula Xitla, C.P. 14420, Tlalpan CDMX.	Sistema de alumbrado interno y perimetral, incluidos equipos para energías sustentables (6 lámparas) y pintura en fachada.
33	Conjunto Habitacional Tenorios 173.	Calz. De Los Tenorios No. 173, Col. Rincón De Las Hadas, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y sustitución de red sanitaria y pluvial.
34	Conjunto Habitacional Cafetales 318.	Av. Cafetales No. 318, Col. Magisterial Coapa, C.P. 14330. Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas.
35	Edificio Santa Úrsula 30-C.	Calle Santa Úrsula No. 30-C, Col. Santa Úrsula Xitla, C.P. 14420, Tlalpan CDMX.	Reubicación de tres tinacos de agua y reparación y pintura de cubo de luz.
36	Unidad Habitacional Sauzales 35.	Calle Sauzales No. 35, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Cambio de dos tanques precargados (sistema hidráulico).

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
37	Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 3.	Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachadas y áreas comunes.
38	Condominio Cacahuatales 57.	Calle Cacahuatales No. 57, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 14324, Tlalpan CDMX.	Reparación (parcial) de muros y de acceso principal.
39	Condominio Calichal 28.	Calle Rancho Calichal No. 28, Col. Nueva Oriental Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachada y áreas comunes.
40	Conjunto Habitacional Versalles.	Calz. De Las Brujas No. 8, Col. Nueva Oriental Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachada y áreas comunes.
41	Conjunto Habitacional Brujas 55 (Fase II).	Calz. De Las Brujas No. 55-II, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas y pintura en fachadas y áreas comunes.
42	Unidad Habitacional ISSFAM	Circuito Pergoleros, No. 40 Col. Villa Tlalpan C.P. 14620, Tlalpan CDMX.	Pintura en fachada y áreas comunes.
43	Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 6.	Entre Acoxa, Garita, Riego y Trancas S/N Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Tlalpan CDMX	Pintura en fachadas y áreas comunes (Proyecto de continuidad por densidad).
44	Conjunto Habitacional Florales 60.	Calle Florales No. 60, Col. Rinconada Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de barda perimetral.
45	Conjunto Habitacional 5 de Mayo.	Calle Camino A San Pedro Mártir No. 14, Col. Los Volcanes, C.P. 14440, Tlalpan CDMX.	Sistema de alumbrado interno y perimetral.
46	Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 2.	Av. Reynosa y Calle Tamaulipas S/N, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14410, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de acceso principal y vías primarias.

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
47	Unidad Habitacional Picacho Ajusco 291.	Blvd. Picacho Ajusco No. 291, Col. Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Tlalpan CDMX.	Reparación de acceso principal.
48	Conjunto Habitacional Horizontal Liorna 10.	Calle Liorna No. 10, Col. Nueva Oriental Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de Azoteas.
49	Condominio Horizontal Rancho Piomo 54.	Calle Rancho Piomo No. 54, Col. Nueva Oriental Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Pintura de fachadas (8 casas planta baja) y áreas comunes.
50	Condominio La Paz.	Av. Acoxa No. 52, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan CDMX.	Renovación del sistema de los tanques de agua para los 7 edificios y cambio de 5 vidrios en cubos de escaleras.
51	Condominio Sauzales 39.	Av. Sauzales No. 39, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de accesos principales (cambio de portón).
52	Edificio Sauzales 107.	Av. Sauzales No. 107, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Pintura en Fachadas y áreas comunes.
53	Condominio Tres Fuentes 274.	Calz. De Las Brujas No. 274, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14300, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento general de cuarto de máquinas, incluyendo reposición de tanque precargado.
54	Conjunto Habitacional Florales 68.	Calle Florales No. 68, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación de barda perimetral.
55	Unidad Habitacional Florales 34.	Calle Florales No. 34, Col. Rinconada Coapa, C.P. 14330, Tlalpan CDMX.	Mantenimiento y reparación sistema eléctrico.
56	Conjunto Habitacional Las Torres 45.	Av. Las Torres No. 45, Col. Valle Escondido, C.P. 14600, Tlalpan CDMX.	Impermeabilización de azoteas

No.	UNIDAD HABITACIONAL Y/O CONJUNTO HABITACIONAL SELECCIONADO	UBICACIÓN	PROYECTO AUTORIZADO
57	Conjunto Habitacional Predio Iztaccíhuatl 53.	Iztaccíhuatl No. 53, Col. Miguel Hidalgo C.P. 14260, Tlalpan CDMX.	Barda perimetral (malla ciclónica).
58	Conjunto Habitacional Aldeas de San Andrés.	Prolongación 5 De Mayo No. 18, Col. Pueblo San Andrés Totoltepec, C.P. 14400. Tlalpan CDMX.	Construcción de cisterna
59	Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 2.	Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Tlalpan CDMX.	Pintura y barniz en fachadas y áreas comunes.